

№ п/п	Место общего пользования или адрес квартиры	Наименование конструктивного элемента / Оборудования	Выявленный дефект (описание)	Статус
1	ул. Ленина, д. 46/2, подъезд 1, 3 этаж	Внутренние стены МОП	Все стены в пятнах затития и плесени	В работе
2	ул. Ленина, д. 46/2, подъезд 1, 3 этаж	Пол МОП / Плинтус у кв. 26	У кв. 26 отсутствует плинтус 1 шт	В работе
3	ул. Ленина, д. 46/2, подъезд 1, 3 этаж	Лифтовой холл	Трещина, полосы, дефект стоппера	В работе
4	ул. Ленина, д. 46/2, подъезд 1, 4 этаж	МОП	Замечания отсутствуют	В норме
5	ул. Ленина, д. 46/2, подъезд 1, 4 этаж	Лифтовой холл	Трещина в лифтовом холле	В работе
6	ул. Ленина, д. 46/2, подъезд 1, 5 этаж	Пол МОП / Плинтус у кв. 47-50	У кв. 47-50 отсутствует плинтуса 7 штук	В работе
7	ул. Ленина, д. 46/2, подъезд 1, 5 этаж	Пол МОП / Плинтус у кв. 56	У кв. 56 отсутствует плинтус 2 шт	В работе
8	ул. Ленина, д. 46/2, подъезд 1, 5 этаж	Лифтовой холл / Ленты	Дефекты / трещины ленты	В работе
9	ул. Ленина, д. 46/2, подъезд 1, 6 этаж	Пол МОП / Плинтус у кв. 62-63	У кв. 62-63 отсутствует плинтуса 3 шт	В работе
10	ул. Ленина, д. 46/2, подъезд 1, 6 этаж	Пол МОП / Плинтус у кв. 60	У кв. 60 отсутствует плинтус 1 шт	В работе
11	ул. Ленина, д. 46/2, подъезд 1, 6 этаж	Внутренние стены МОП / У кв. 59	У кв. 59 снято покрытие стены	В работе
12	ул. Ленина, д. 46/2, подъезд 1, 6 этаж	Лифтовой холл / Стены	Трещина ленты	В работе
13	ул. Ленина, д. 46/2, подъезд 1, 6 этаж	Лестница	Отсутствие таблички с номером этажа	В работе
14	ул. Ленина, д. 46/2, подъезд 1, 7 этаж	Пол МОП / Плинтус у кв. 76	У кв. 76 отсутствует плинтус 1,5 шт	В работе
15	ул. Ленина, д. 46/2, подъезд 1, 7 этаж	Внутренние стены МОП / У кв. 75	Грязное пятно на стене у кв. 75	В работе
16	ул. Ленина, д. 46/2, подъезд 1, 7 этаж	Пол МОП / Плинтус у кв. 82, кв. 79	У кв. 82 отсутствует плинтус 1 шт, у кв. 79 отсутствует плинтус 2 шт	В работе
17	ул. Ленина, д. 46/2, подъезд 1, 7 этаж	МОП / Стены	Трещина ленты	В работе
18	ул. Ленина, д. 46/2, подъезд 1, 7 этаж	Лестница	Отсутствие таблички	В работе
19	ул. Ленина, д. 46/2, подъезд 1, 8 этаж	Пол МОП / Плинтус у кв. 89	Крайняя слева (примерно у кв. 89) отсутствует 2 плинтуса и рядом у квартиры 2 кусочка	В работе
20	ул. Ленина, д. 46/2, подъезд 1, 8 этаж	Внутренние стены МОП / Напротив кв. 98, кв. 96	У кв. 98 отсутствие покрытия стены, напротив грязные пятна на стене и рядом, у кв. 96 камера	В работе
21	ул. Ленина, д. 46/2, подъезд 1, 8 этаж	Лифтовой холл, потолок, стены, МОП	Трещина в лифтовом холле, дефекты ленты, 1 плитка Армстронг	В работе
22	ул. Ленина, д. 46/2, подъезд 1, 8 этаж	Лестница, потолок шуба	Отслоение / дефект покрытия "шуба" на потолке лестницы	В работе
23	ул. Ленина, д. 46/2, подъезд 1, 9 этаж	МОП кВ 99	99 грязная стена следы потоп	В работе
24	ул. Ленина, д. 46/2, подъезд 1, 9 этаж	МОП кВ 104	104 камера	В работе
25	ул. Ленина, д. 46/2, подъезд 1, 9 этаж	МОП от кВ 107 до кВ 102	Напротив 107и вдоль до 102 стена пятна грязные	В работе
26	ул. Ленина, д. 46/2, подъезд 1, 9 этаж	МОП кВ 109	109 кВ плинтус 2 шт	В работе
27	ул. Ленина, д. 46/2, подъезд 1, 9 этаж	Лифтовой холл	Лифтовой холл трещина ленты грязные полосы	В работе
28	ул. Ленина, д. 46/2, подъезд 1, 9 этаж	Лестничная клетка	Лестница потолок разрушается	В работе
29	ул. Ленина, д. 46/2, подъезд 1, 10 этаж	МОП кВ 118	118 кВ 2 кусочка плинтуса	В работе
30	ул. Ленина, д. 46/2, подъезд 1, 10 этаж	МОП кВ 115	115 кВ камера	В работе
31	ул. Ленина, д. 46/2, подъезд 1, 10 этаж	МОП кВ 126	126 плинтуса 2 шт	В работе
32	ул. Ленина, д. 46/2, подъезд 1, 10 этаж	МОП кВ 125	125 кВ отсутсвие плитки и напольной темной 2 шт и 1 плинтус	В работе
33	ул. Ленина, д. 46/2, подъезд 1, 10 этаж	Лифтовой холл	Лифт холл трещины ленты грязь стопер	В работе

34	ул. Ленина, д. 46/2, подъезд 1, 10 этаж	Лестничная клетка	Лестница слазит краска сверху стены	В работе
35	ул. Ленина, д. 46/2, подъезд 1, 11 этаж	МОП кВ 132	132 2 кусочка	В работе
36	ул. Ленина, д. 46/2, подъезд 1, 11 этаж	МОП кВ 130	130 1 шт	В работе
37	ул. Ленина, д. 46/2, подъезд 1, 11 этаж	МОП кВ 136	136 2 шт	В работе
38	ул. Ленина, д. 46/2, подъезд 1, 11 этаж	МОП кВ 140	140 2 шт	В работе
39	ул. Ленина, д. 46/2, подъезд 1, 11 этаж	МОП кВ 137	137 плинтуса 2 шт	В работе
40	ул. Ленина, д. 46/2, подъезд 1, 11 этаж	МОП кВ 138	Пятна на стене	В работе
41	ул. Ленина, д. 46/2, подъезд 1, 11 этаж	МОП кВ 138	Моп 138 кВ плохо заделаны плинтуса	В работе
42	ул. Ленина, д. 46/2, подъезд 1, 11 этаж	Лифтовой холл / Вход в МОП	Дверь в моп залитие стены пятна	В работе
43	ул. Ленина, д. 46/2, подъезд 1, 11 этаж	Лифтовой холл	Лифт холл трещина ленты	В работе
44	ул. Ленина, д. 46/2, подъезд 1, 12 этаж	МОП кВ 142-144	142-144 плинтус 5шт	В работе
45	ул. Ленина, д. 46/2, подъезд 1, 12 этаж	МОП кВ 146	146 плинтус кусочек	В работе
46	ул. Ленина, д. 46/2, подъезд 1, 12 этаж	МОП кВ 148	148 плинтус 2 шт и напротив кв тоже 2 шт	В работе
47	ул. Ленина, д. 46/2, подъезд 1, 12 этаж	МОП кВ 154	154 кВ отсутствие плинтуса 2 шт	В работе
48	ул. Ленина, д. 46/2, подъезд 1, 12 этаж	МОП	МОП весь этаж справа стена разрушение покрытия, пятна залито в	В работе
49	ул. Ленина, д. 46/2, подъезд 1, 12 этаж	Лифтовой холл	Трещина ленты грязь	В работе
50	ул. Ленина, д. 46/2, подъезд 1, 13 этаж	МОП кВ 156, 157, 158	156,157,158 плинтуса 3шт	В работе
51	ул. Ленина, д. 46/2, подъезд 1, 13 этаж	МОП кВ 162	162 кусочек плинтуса	В работе
52	ул. Ленина, д. 46/2, подъезд 1, 13 этаж	МОП кВ 163	КВ 163 отсутствие плинтус 2шт	В работе
53	ул. Ленина, д. 46/2, подъезд 1, 13 этаж	МОП кВ 167	Моп кв 167 отсутствие плинтус 1шт	В работе
54	ул. Ленина, д. 46/2, подъезд 1, 13 этаж	Лифтовой холл	Трещина дверь ленты стопер	В работе
55	ул. Ленина, д. 46/2, подъезд 1, 13 этаж	Лифтовой холл	Камера	В работе
56	ул. Ленина, д. 46/2, подъезд 1, 13 этаж	Лестничная клетка	Лестница разбита напольная плитка 1шт	В работе
57	ул. Ленина, д. 46/2, подъезд 1, 14 этаж	МОП кВ 171, 172	МОП 171,172 кВ отсутствие плинтуса 2 шт	В работе
58	ул. Ленина, д. 46/2, подъезд 1, 14 этаж	Лифтовой холл / Переходная дверь	Просела дверь перехода на этаж	В работе
59	ул. Ленина, д. 46/2, подъезд 1, 14 этаж	Лифтовой холл	Трещина ленты стопер	В работе
60	ул. Ленина, д. 46/2, подъезд 1, 15 этаж	МОП кВ 188	Моп 188 камера	В работе
61	ул. Ленина, д. 46/2, подъезд 1, 15 этаж	Лифтовой холл	Ленты грязь	В работе
62	ул. Ленина, д. 46/2, подъезд 1, 15 этаж	Лифтовой холл	лифт холл дверь трещина	В работе

63	ул. Ленина, д. 46/2, подъезд 1, 16 этаж	МОП кВ 208	208 кусочков плинтуса	В работе
64	ул. Ленина, д. 46/2, подъезд 1, 16 этаж	МОП кВ 203	203 волосная трещина	В работе
65	ул. Ленина, д. 46/2, подъезд 1, 16 этаж	МОП кВ 201, 202	МОП 201 202 квартира камеры	В работе
66	ул. Ленина, д. 46/2, подъезд 1, 16 этаж	Лифтовой холл	Отсутствие стопера	В работе
67	ул. Ленина, д. 46/2, подъезд 1, 16 этаж	Лифтовой холл	Ленты грязь	В работе
68	ул. Ленина, д. 46/2, подъезд 1, 16 этаж	Лифтовой холл	Лифт холл трещина дверь	В работе
69	ул. Ленина, д. 46/2, подъезд 1, 16 этаж	Лестничная клетка	Лестница грязные стены	В работе
70	ул. Ленина, д. 46/2, подъезд 1, 17 этаж	МОП кВ 214	214 трещина в стене большая	В работе
71	ул. Ленина, д. 46/2, подъезд 1, 17 этаж	МОП кВ 218	218 2 шт	В работе
72	ул. Ленина, д. 46/2, подъезд 1, 17 этаж	МОП кВ 211	КВ 211 отсутствие плинтусов 2 шт	В работе
73	ул. Ленина, д. 46/2, подъезд 1, 17 этаж	МОП	Возле двери в нарнию следы плесени	В работе
74	ул. Ленина, д. 46/2, подъезд 1, 17 этаж	Лифтовой холл	Грязь от лень	В работе
75	ул. Ленина, д. 46/2, подъезд 1, 17 этаж	Лифтовой холл	Лифтовой холл волосная трещина	В работе
76	ул. Ленина, д. 46/2, подъезд 1, 18 этаж	МОП (у квартиры слева)	МОП отсутствие плинтуса у квартиры слева 1 шт	В работе
77	ул. Ленина, д. 46/2, подъезд 1, 18 этаж	Лифтовой холл	Ленты оторваны, грязь	В работе
78	ул. Ленина, д. 46/2, подъезд 1, 18 этаж	Лифтовой холл	Отсутствие стопера	В работе
79	ул. Ленина, д. 46/2, подъезд 1, 18 этаж	Лифтовой холл	Лифтовой холл волосные трещины	В работе
80	ул. Ленина, д. 46/2, подъезд 1, 19 этаж	МОП кВ 233, 237, 240	МОП 233, 237, 240 кВ отсутствие кусков плинтуса	В работе
81	ул. Ленина, д. 46/2, подъезд 1, 19 этаж	Лифтовой холл	Лифтовой холл волосная трещина	В работе
82	ул. Ленина, д. 46/2, подъезд 1, 20 этаж	МОП кВ 248	248 кВ отсутствие кусочков плинтуса	В работе
83	ул. Ленина, д. 46/2, подъезд 1, 20 этаж	МОП кВ 244	МОП 244 кВ стена с разрушенным покрытием так же напротив	В работе
84	ул. Ленина, д. 46/2, подъезд 1, 20 этаж	Лифтовой холл	Оторванные ленты	В работе
85	ул. Ленина, д. 46/2, подъезд 1, 20 этаж	Лифтовой холл	Грязные стены	В работе
86	ул. Ленина, д. 46/2, подъезд 1, 20 этаж	Лифтовой холл	Отсутствие стопера двери	В работе
87	ул. Ленина, д. 46/2, подъезд 1, 20 этаж	Лифтовой холл	Лифтовой холл доог с балкона волосная трещина, так же напротив лифта трещина	В работе
88	ул. Ленина, д. 46/2, подъезд 1, 20 этаж	Лестничная клетка	Лестница отсутствие номера этажа	В работе
89	ул. Ленина, д. 46/2, подъезд 1, 21 этаж	МОП	Отсутствие 2 плинтусов	В работе
90	ул. Ленина, д. 46/2, подъезд 1, 21 этаж	МОП, напольное покрытие	Скол напольная плитка 1 шт синяя	В работе
91	ул. Ленина, д. 46/2, подъезд 1, 21 этаж	МОП	Моп следы заливки 250 кв	В работе
92	ул. Ленина, д. 46/2, подъезд 1, 21 этаж	Лифтовой холл	Отсутствие и грязь от тактильных лент	В работе
93	ул. Ленина, д. 46/2, подъезд 1, 21 этаж	Лифтовой холл	Грязная стена	В работе
94	ул. Ленина, д. 46/2, подъезд 1, 21 этаж	Лифтовой холл	Отсутствие стопера двери	В работе
95	ул. Ленина, д. 46/2, подъезд 1, 21 этаж	Лифтовой холл	Отсутствие таблицы с номером этажа	В работе
96	ул. Ленина, д. 46/2, подъезд 1, 22 этаж	МОП	Моп отсутствие плинтусов 4 шт	В работе
97	ул. Ленина, д. 46/2, подъезд 1, 22 этаж	Лифтовой холл	Волосная трещина	В работе
98	ул. Ленина, д. 46/2, подъезд 1, 22 этаж	Лифтовой холл (правый лифт)	Лифтовой холл правый лифт 1 плитка разбита	В работе
99	ул. Ленина, д. 46/2, подъезд 1, 23 этаж	Лестница вниз	Лестница вниз грязная стена	В работе
100	ул. Ленина, д. 46/2, подъезд 1, 23 этаж	МОП кВ 266	Моп 266 небольшая волосная	В работе
101	ул. Ленина, д. 46/2, подъезд 1, 23 этаж	Лифтовой холл	Лифтовой холл около двери трещина	В работе
102	ул. Ленина, д. 46/2, подъезд 1, 24 этаж	МОП кВ 271	МОП кВ 271 волосная трещина 0.2 кв м	В работе
103	ул. Ленина, д. 46/2, подъезд 1, 24 этаж	Лифтовой холл, потолок, дверь	Лифтовой холл трещина волосная 0,3 кв м , 1 Армстронг так же отсутствие стопера	В работе
104	ул. Ленина, д. 46/2, подъезд 1, 24 этаж	Дверь на переходной балкон	Грязная дверь на переходной балкон	В работе
105	ул. Ленина, д. 46/2, подъезд 1, 25 этаж	Внутренние стены МОП / Лифтовой холл	Грязные пятна на стене моп. Пробита стена лифтовой холл	В работе